

Jeep Grand Cherokee Limited · 2020

Оцінка пошкоджень переднього правого кута



Ідентифікація	Дані
VIN / лот	1C4RJFBG3LC347410 / Copart 56673296
Дата складання / колір	14.03.2020 / код фарби PXJ
Матеріали	4 фото автомобіля, фото VIN, схеми каталогу та номери від замовника
Статус	Демонстраційний попередній розбір реального авто. Без фізичного огляду.

Оцінені запчастини: 39 100-61 900 грн, якщо замінювати всі 13 позицій. На фото салону підтверджено розкриття двох фронтальних подушок. SRS, інші деталі та роботи не включено. Carfax не включено.

Що видно на фотографіях



Вигляд спереду



Підкапотний простір

Зона	Спостереження / висновок
Бампер справа	Сильні розриви та деформація облицювання. Верхня частина - попередньо заміна; нижню частину й окремі накладки уточнити.
Праве крило	Виражені заломы біля фари та арки. Попередньо заміна.
Права фара	Видимі пошкодження та порушена посадка. Попередньо заміна з перевіркою комплектності блоків.
Накладка арки	На видимому відрізку відсутня. Уточнити, чи збереглася знята деталь.
Капот	Перевірити геометрію, внутрішній каркас і зазори. Ремонт або заміна за цими фото не визначені.

ДОДАТКОВО ПЕРЕВІРИТИ

Усилювач і опори бампера, кріплення фари, передню панель, радіатори, повітроводи, проводку, підкрилок і нижні захисти; геометрію кузова, праву передню підвіску та кермове управління.

Рідина на підлозі не доводить витік саме з цього авто. На додатковому фото салону видно розкриті фронтальні подушки (стор. 6). Стан ременів, інших елементів SRS, герметичність охолодження та технічну справність не підтверджено. Сторони вказані за ходом автомобіля.

Перелік деталей · кузов та оптика

З - попередньо заміна / закупівля. П - перевірити; у заміну не призначено.

№ / деталь	Номер	Статус
1. Верхня облицівка бампера	6FB83TZZAA	З
2. Нижня облицівка бампера	68262001AA	З*
3. Праве переднє крило	55369596AF	З
4. Права передня фара	68289234AE	З
5. Накладка правої передньої арки	5XT68RXFAC	З*
6. Права рамка протитуманної фари	68261710AA	З*
7. Правий кронштейн бампера	68144218AE	П
8. Права накладка бампера (SPAT)	68143096AC	П
9. Декоративне кільце правої рамки ПТФ	5ZM54SZ0AA	П
10. Нижня решітка бампера	68310777AB	П
11. Декоративна накладка бампера	5ZM53SZ0AA	П
12. Усилювач переднього бампера	68227140AC	П
13. Енергопоглинальний елемент	68328816AA	П
14. Стільникова вставка решітки	68317863AA	П
15. Решітка радіатора	68258419AC	П
16. Протитуманна фара	5182021AB	П

* Нижня облицівка та рамка ПТФ: уточнити пошкодження окремої деталі. Накладка арки: уточнити наявність знятої деталі.

Номери перенесено зі схем каталогу та повідомлень замовника. VIN-фільтр видно на схемах крила й капота; виконання бампера та решіток потрібно остаточно звірити. Позначення заміни є попереднім.

Перелік деталей · кріплення та капот

№ / деталь	Номер	Статус
17. Правий передній підкрилок	68188246AG	П
18. Правий елемент жорсткості крила	68046264AE	П
19. Права закривальна панель	68277400AA	П
20. Правий середній кронштейн крила	68036266AA	П
21. Правий передній кронштейн крила	68036264AA	П
22. Правий підсилювач крила	68083018AC	П
23. Нижня планка радіаторів	5156113AA	П
24. Правий кронштейн фари / окуляр	68223400AA	П
25. Кронштейн - назву уточнити за схемою	68328702AA	П
26. Радіатор охолодження двигуна	68244867AA	П
27. Правий дефлектор	68328707AA	П
28. Капот	55369587AG	П
29. Права частина петлі з боку капота	55369562AE	П
30. Права частина петлі з боку кузова	68083022AC	П
31. Скоба замка капота	4589689AA	П
32. Замок капота	68249962AA	П

КРІПЛЕННЯ - КІЛЬКІСТЬ УТОЧНИТИ

Деталь	Номер
Кліпса облицювання / решітки (без дублювання)	68225214AA
Кріплення підкрилка	6508863AA
Заклепка	6500911

32 позиції деталей + 3 типи кріплень. Для окремої деталі орієнтовно 1 шт.; це не замовлення на закупівлю. Кріплення та склад деталей у зборі звіряються перед оплатою.

Орієнтири цін в Україні

Попередня вибірка пропозицій станом на 08.09.2026. Ціни у гривнях.

Деталь	Діапазон, грн	Основа орієнтира
Права фара	8 000-11 000	Б/у; блоки уточнити
Праве крило	3 200-5 600	Стан / оригінальність уточнити
Нижня облицівка бампера	5 100-7 600	Переважно нові аналоги
Накладка правої арки	1 500-4 000	Аналоги та інші пропозиції
Протитуманна фара	1 600-2 700	Б/у
Права рамка ПТФ	1 100-1 600	Окрема рамка
Правий кронштейн фари	1 500-3 300	Аналоги та б/у
Кронштейн 68328702AA	1 300-2 800	Положення уточнити
Планка радіаторів	4 800-5 800	Новий аналог
Планка: альтернативні пропозиції	8 800-12 200	Замість попереднього рядка
Радіатор охолодження	5 000-5 900	Новий аналог FPS / AVA
Правий дефлектор	1 000-3 200	Наявність уточнити
Усилювач бампера	3 700-6 800	Аналоги та б/у
Абсорбер бампера	1 300-1 600	Є нові деталі

ПОПЕРЕДНІЙ БЮДЖЕТ ЗАПЧАСТИН

Сценарій	Сума, грн
5 позицій попередньої закупівлі з цінами	18 900-29 800
Ще 8 позицій, якщо їх заміну буде підтверджено	20 200-32 100
Усі 13 оцінених позицій за умови заміни	39 100-61 900

У перші 5 позицій входять крило, фара, нижня облицівка, накладка арки та рамка ПТФ. Планка радіаторів врахована один раз: новий аналог 4 800-5 800 грн.

НЕ ПОВНА ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ. SRS і дві розкриті подушки НЕ ВКЛЮЧЕНО. Також не враховано верхню облицівку, інші неоцінені деталі, роботи, фарбування, доставку та приховані пошкодження.

Ціни є орієнтовними. Наявність і комплектність не підтверджені продавцями; можливе постачання з-за кордону. Остаточний перелік замін визначається після огляду. Звіт не підтверджує безпечність авто.

Система безпеки SRS · доповнення

Додаткове фото салону змінює перелік пошкоджень і майбутній бюджет.



Елемент	Висновок за фото / дія
33. Подушка водія в кермі	Розкрита на фото. Додати до переліку заміни; номер і ціну уточнити за VIN.
34. Фронтальна подушка пасажир	Розкрита на фото. Додати до переліку заміни; номер і ціну уточнити за VIN.
Панель приладів / торпедо	Зона виходу пасажирської подушки розкрита. Оцінити панель і кріплення; спосіб відновлення визначити за процедурою виробника.
Ремені та переднягачувачі	Спрацювання за цим фото не визначається. Перевірити передні ремені, замки та переднягачувачі.
Блок SRS, датчики, проводка	Потрібна діагностика і визначення переліку робіт за документацією виробника. Заміна всіх елементів автоматично не призначається.
Інші подушки та елементи салону	Стан шторок, бокових та інших подушок не встановлено. Окрему деталь на сидінні за фото надійно не ідентифіковано.

БЮДЖЕТ SRS: НЕ ОЦІНЕНО

У переліку тепер 34 позиції деталей, з них 2 розкриті подушки, плюс перевірки SRS. Діапазон 39 100-61 900 грн залишається сумою лише 13 раніше оцінених позицій. Витрати на SRS додаються окремо після підбору деталей і діагностики.