
Звіт з дефектування за фотографіями

Honda Accord Hybrid • 2023-2025

VIN не надано. Каталожні номери взяті зі списку замовника; перед купівлею я рекомендую фінально звірити їх за VIN.


ЩО БАЧУ ЗА ФОТО	Сильний удар у задню частину. Пошкоджені кришка багажника, задній бампер, задня оптика та випуск. Деформація доходить до задньої панелі, підлоги багажника й обох задніх чвертей; точний обсяг кузовних робіт визначається після розбирання та промірів.

35	36	191 200 грн
позицій	одиниць	орієнтовний бюджет деталей

У бюджет не включені доставка, мито, фарбування, матеріали та робота СТО. Позначка ≈ означає розрахункову ціну, коли точного локального оголошення немає. Для таких позицій я використав орієнтир вживаного оригіналу на рівні приблизно 40-50% від ціни нової OEM-деталі.

Кришка багажника

№	Деталь	Каталожний номер	К-сть	Орієнтир	Ціна
1	Кришка багажника	**68500-30A-A00ZZ**	1	≈ вживаний оригінал	**21 300 грн**
2	Петля права	**68610-30A-A00ZZ**	1	≈ вживаний оригінал	**2 200 грн**
3	Петля ліва	**68660-30A-A00ZZ**	1	≈ вживаний оригінал	**2 100 грн**
4	Амортизатор кришки	**74820-30A-315**	1	≈ ринковий орієнтир	**2 500 грн**
5	Відбійник	**74829-SDN-A00**	2	новий, за комплект	**700 грн**
6	Замок кришки	**74851-30A-A01**	1	новий оригінал	**1 600 грн**
7	Скоба замка	**74862-T2A-003**	1	новий оригінал	**300 грн**
8	Ущільнювач прорізу	**74865-30A-A01**	1	новий оригінал	**1 750 грн**
9	Ліхтар зовнішній правий	**33500-30A-A01**	1	новий аналог	**6 800 грн**
10	Ліхтар зовнішній лівий	**33550-30A-A01**	1	≈ новий аналог	**7 000 грн**
11	Ліхтар центральний	**33700-30A-A01**	1	≈ вживаний оригінал	**22 500 грн**
12	Накладка ліхтаря права	**33502-30A-A01**	1	новий оригінал	**600 грн**
13	Накладка ліхтаря ліва	**33552-30A-A01**	1	≈ новий оригінал	**600 грн**
14	Кнопка відкривання	**34100-3W0-A11**	1	новий оригінал	**2 400 грн**
15	Обшивка кришки	**84630-30A-A11ZA**	1	новий оригінал	**4 000 грн**
16	Накладка задньої панелі	**84640-30A-A01ZA**	1	новий оригінал	**1 250 грн**
17	Емблема Honda	**75701-30A-A00**	1	новий оригінал	**1 250 грн**
	Разом: Кришка багажника				**78 850 грн**

Задній бампер

№	Деталь	Каталожний номер	К-сть	Орієнтир	Ціна
18	Оболонка заднього бампера	**04715-30A-A10ZZ**	1	≈ вживаний оригінал	**10 000 грн**
19	Відбивач правий	**33505-30A-A01**	1	новий оригінал	**1 350 грн**
20	Відбивач лівий	**33555-30A-A01**	1	≈ новий оригінал	**1 350 грн**
21	Підсилювач заднього бампера	**71530-30A-A00**	1	≈ вживаний оригінал	**9 400 грн**
22	Кронштейн правий	**71541-TVA-A00**	1	≈ ринковий орієнтир	**1 000 грн**
23	Кронштейн лівий	**71591-TVA-A00**	1	≈ ринковий орієнтир	**1 000 грн**
24	Нижня накладка / губа	**71551-30A-A10**	1	≈ вживаний оригінал	**11 700 грн**
25	Абсорбер правий	**71571-TVA-A00**	1	новий оригінал	**600 грн**
26	Абсорбер лівий	**71576-TVA-A00**	1	≈ новий оригінал	**600 грн**
27	Кронштейн-спейсер правий	**71630-30A-A01**	1	новий оригінал	**1 000 грн**
28	Кронштейн-спейсер лівий	**71680-30A-A01**	1	новий оригінал	**950 грн**
29	Бічний кронштейн правий	**71661-30A-A00**	1	новий оригінал	**650 грн**
30	Бічний кронштейн лівий	**71666-30A-A00**	1	≈ новий оригінал	**650 грн**
	Разом: Задній бампер				**40 250 грн**

Кузов

№	Деталь	Каталожний номер	К-сть	Орієнтир	Ціна
31	Зовнішня чверть права	**04636-30A-A00ZZ**	1	≈ вживаний оригінал	**17 000 грн**
32	Зовнішня чверть ліва	**04646-30A-A00ZZ**	1	≈ вживаний оригінал	**17 000 грн**
33	Задня кузовна панель	**66100-30A-306ZZ**	1	≈ новий оригінал	**14 500 грн**
34	Панель підлоги багажника / корито	**65550-30A-A00ZZ**	1	≈ новий оригінал	**11 200 грн**
	Разом: Кузов				**59 700 грн**

Випуск

№	Деталь	Каталожний номер	К-сть	Орієнтир	Ціна
35	Глушник із трубою, Hybrid	**18307-30B-A02**	1	вживаний оригінал	**12 400 грн**
	Разом: Випуск				**12 400 грн**

Підсумок

Вузол	Сума
Кришка багажника	**78 850 грн**
Задній бампер	**40 250 грн**
Кузов	**59 700 грн**
Випуск	**12 400 грн**
ЗАГАЛОМ ПО ДЕТАЛЯХ	**191 200 грн**

Що обов'язково перевірити після розбирання

- геометрію заднього прорізу, задніх лонжеронів і підлоги багажника;
- кріплення випуску, теплові екрани та стики труби;
- проводку, роз'єми, задню камеру й парктроніки, якщо вони встановлені;
- зазори кришки та ліхтарів після витягування кузова;
- зону високовольтних компонентів гібридної системи - за регламентом Honda.

Мій висновок

Список закриває основні видимі пошкодження задньої частини. Найбільший ризик додаткових витрат - прихована геометрія кузова, дрібне кріплення, проводка й супутні елементи після розбирання. Тому цей бюджет варто використовувати як базовий орієнтир для рішення про купівлю та закласти окремий резерв 10-15% на невидимі по фото позиції.

Орієнтовний резерв: 19 100-28 700 грн. Бюджет деталей із резервом: 210 300-219 900 грн.